PLAN



- I. Introduction
- II. Généralités.
 - a) Le décrochage
 - b) Facteurs influant sur la vitesse de décrochage
- III. Identification du décrochage
- IV. La recherche de Vs
- V. Procédures de sortie
- VI. Conclusion



I. Introduction

- Révision des modalités des procédures de sortie du décrochage à la suite d'accidents ayant mis en évidence les difficultés de certains équipages à faire face aux situations d'approche du décrochage.
- La FAA et les constructeurs ont recommandé une révision de la formation des pilotes dans ce domaine.
- La DGAC a souhaité reprendre les conclusions de ces travaux et a organisé le 25/01/12 un forum dont l'objet était la procédure de sortie du décrochage.




II. Généralités

a) Le décrochage


Définition:

- Le décrochage est la perte de portance d'une structure portante (aile, ailette ou rotor).
- Il se traduit par une abatée plus ou moins importante selon le type d'avion.












Le décrochage se produit à incidence constante.





II. Généralités

- b) Facteurs influant sur la vitesse de décrochage.
 - Masse de l'avion
 - Facteur de charge
 - Profil de l'aile
 - Centrage
 - Givrage
 - Emplacement du moteur



Masse de l'avion : si m augmente Vs augmente

Facteur de charge (inclinaison) : si n augmente Vs augmente

Profil de l'aile : Décrochage en bout d'aile ou à l'emplanture

Centrage : centrage avant Vs augmenté

Givrage : Dégradation du profil de l'aile

Emplacement du moteur : Aile souflée ou non



Inclinaison


Configuration	0°	20°	40°	60°
volet 0°	56kt	57kt	67kt	79kt
volet 40°	48kt	50kt	57kt	68kt

Masse

	630	727	910	976
Vs0	39kt	42kt	46kt	48kt
1,3Vs	51kt	55kt	60kt	63kt



<u>Le profil de l'aile</u> : le braquage des volets augmente le coefficient de portance pour une même incidence.





<u>Le Centrage</u>: pour une incidence donnée, l'équilibre longitudinal de l'avion nécessite plus de braquage à cabrer de l'empennage horizontal en centrage avant et donc la portance globale est très légèrement réduite par rapport au centrage arrière.



III. Identification du décrochage et sortie

- Mollesse des commandes.
- L'avertisseur sonore ou lumineux de décrochage, 5 à 10 kt avant le décrochage. (si train rentrant, attention, les alarmes peuvent se confondre).
- Le Buffeting (vibrations dues à l'écoulement tourbillonnaire sur la profondeur).




IV. Recherche de Vs

- a) Recherche de Vs par l'approche du décrochage (entre 5 et 10 kt au-dessus).
- b) Recherche de Vs jusqu'à l'abatée.




- a) Recherche de Vs par l'approche du décrochage.
 - A l'avertisseur de décrochage:





b) Recherche de Vs jusqu'à l'abatée.





V. Procédures de sortie

- a) Approche du décrochage.
 - A l'avertisseur de décrochage :

En ligne droite:	En Virage:
 Puissance en contrant les effets moteurs. Adapter l'assiette pour monter ou rester en palier. Régler la puissance. Compenser. 	 Revenir à inclinaison nulle. Puissance adaptée.



V. Procédures de sortie

- b) <u>Décrochage avec abatée.</u>
 - Lorsque le décrochage est établi :

En ligne droite:	En Virage:
 Assiette à piquer : ± 20° d'assiette Laisser l'avion accélérer jusqu'à 1,3 de Vs Ressource souple. Puissance maximum Compenser. 	 Assiette à piquer ± 20° d'assiette Revenir à inclinaison nulle. Puissance adaptée



V. Procédures de sortie

c) Décrochage en ressource ou dynamique

<u>Le décrochage dynamique</u> : effet aérodynamique qui se produit quand les surfaces portantes changent rapidement d'angle d'attaque.





Rappel d'éducatifs

- Capture d'altitude en descente, moteur réduit avec ou sans Pilote Automatique

Contexte : contrôle insuffisant de la vitesse de l'avion pendant un changement de phase de vol. Non réajustement de la puissance.

- Rattrapage de plan sans ajustement de la puissance

Contexte : contrôle insuffisant de la vitesse de l'avion pendant une correction de trajectoire de vol. Non réajustement de la puissance.



Rappel d'éducatifs

- Simulation d'un over shoot en dernier virage Contexte: inclinaison excessive sans ajustement de vitesse et de puissance afin de revenir sur l'axe de piste (focalisation sur le point sol).
- Montée sous trop forte pente en ligne droite ou en virage
 - **Contexte** : franchissement d'obstacles au décollage, du relief ou d'une couche nuageuse. Mauvais contrôle de la vitesse par une assiette inadaptée.



V. Conclusion

- Savoir identifier le décrochage ou son approche.
- Appliquer les procédures adaptées.
- => Variation d'assiette à piquer pour effacer les effets du décrochage, sauf à l'atterrissage.

